GB FR PT ES DE NL TR IT NO SV FI DA PL CZ HU EL BG HR ET LT MT RO SK SL AR

AlphaTec® 1500 PLUS

PUAT15P001

Version 18.01.21

Available in white Model 103, 111, 111P, 119, 144 & 188

Available in light blue Model 103, 111, 111P, 13 & 124

Available in navy Model 111

Available in orange Model 111



INSTRUCTIONS FOR USE — GB

EU & UK Declarations of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS formerly known as MICROGARD® 1500 PLUS

Label Markings: 1. Coverall manufacturer/brand name. **2a.** CE Marking. Confirms Category III approval by SGS Fimko, EU Regulation 2016/425. Type examination Conducted by SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Organisation notified no.: 0598. **2b.** UKCA marking. Confirms category III approval to Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and amended, type examination and conformity to type certificates issued by SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Approved body no: 0120. **3.** Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instruction before use. **5.** Sizing. **6.** Month and year of manufacture. **7.** Model identification. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not tumble dry. **12.** Do not dry clean. **13.** Do not reuse **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved **16.** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Particle penetration shall be less than the maximum requirement of Class 2. **17.** EN 1149-5 Fabric anti-statically treated and offers electrostatic protection when suitably grounded.

Physical performance of AlphaTec® 1500 PLUS fabric

	Orange	Light Blue	White	Navy
EN 530 Abrasion	2 of 6	2 of 6	2 of 6	2 of 6
EN ISO 7854 Resistance to Flexing Cracking	5 of 6	5 of 6	5 of 6	5 of 6
EN ISO 9073-4 Tear Resistance	2 of 6	2 of 6	2 of 6	2 of 6
EN ISO 13934-1 Tensile Strength	1 of 6	2 of 6	1 of 6	1 of 6
EN 863 Puncture Resistance	1 of 6	1 of 6	1 of 6	1 of 6
EN 25978 Resistance to Blocking	No blocking	No blocking	No blocking	No blocking
EN ISO 13935-2 Seam Strength	3 of 6	3 of 6	3 of 6	3 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals AlphaTec® 1500 PLUS fabric

	Orange	Light Blue	White	Navy
	Repellence EN Class*			
Sulphuric Acid (30%)	2 of 3	2 of 3	2 of 3	2 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	2 of 3	3 of 3	3 of 3
	Penetration EN Class*			
Sulphuric Acid (30%)	2 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3	3 of 3	3 of 3

AlphaTec® 1500 PLUS Whole Suit Performance

Type 5: Particle Test	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 $L_{m,in}$ ≥ 30% and $L_{s,in}$ ≤ 15%	Pass
Type 6: Reduced Spray Test	EN 13034:2005+A1:2009	Pass
Δ Radioactive Particulates	EN 1073-2:2002**	Class 1
Electrostatic Properties	EN 1149-5:2018	Pass t_{50} <4s

** Coverall tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance achieves Class 1 versus the requirement of Class 2. Resistance to puncture is not rated as product already carries flammability warning. Note: Does not protect against ionizing radiation.

Typical Areas of Use: AlphaTec® garments are designed to protect workers from hazardous substances or sensitive products and processes from contamination. They are typically used for protection against: Specific hazards dependent on the toxicity and exposure conditions. Refer to "Type" Protection levels & Additional Properties achieved.

Limitations of Use

- Prior to use, review all instructions and inspect the clothing for any damage that could affect its protective function (e.g. holes, damaged seams and fastenings, heavily soiled areas). Replace any damaged clothing.
- Care should be taken when removing contaminated garments, so as not to contaminate the user with any hazardous substances. If garments are contaminated then decontamination procedures should be followed (i.e. decontamination shower) prior to removal of the garment.
- Upon contamination, wear or damage the garment should be removed and disposed of properly.
- The wearing of chemical protective clothing may cause heat stress if appropriate consideration is not given to the workplace environment. Appropriate adjustments to environmental conditions may be required to allow for wear of your Ansell garment.
- Where Ansell products are used in conjunction with other PPE, and for full "Type" protection, it is necessary to tape cuffs to gloves, ankles to boots, the hood to the respiratory device. (Metal zipper can cause static discharge) The self-adhesive zip flap should also be sealed by peeling away the backing paper and pressing down securely, taking care to avoid creases or folds, after securing the zip flap additional tape should also be applied to allow for full type protection. If the tape is not dissipative, then the width should be kept below 50 mm (referring to the total tape applied in any one area) and the tape should be grounded. Keep 195 mm away from any unhooded coverall with a separate hood, ensure the hood has an elasticated facial opening and a drawstring or elastic hem and that hood should be worn under the garment. The hood should be fully taped to the coverall.
- No garment provides complete protection against all chemicals or hazardous agents. The generation of suitability of clothing for specific applications is the sole responsibility of the user. Consultation with additional PPE for an application is the final responsibility of the user.
- Models with attached socks/boots are designed to be worn inside other protective boots (sold separately) with the over flap positioned over the top of the boot opening. Attached socks or boots are intended for use by persons in laboratories, chemical spills or pools of liquids. A grounding cable or suitable earthing solution must be used for models with attached socks.
- Slip resistance of soles is tested for resistance to slip, but will not eliminate completely the risk of slipping and/or falling, especially on wet surfaces. Ensure that socks do not wet perimeter walkways/floors/surfaces. Ensure care is taken when walked upon and that the sole is not damaged. Some materials used in over boots, overshoes or trend boots are not for use in environments where there is a risk of slipping and/or falling.
- Models featuring silver retro-reflective tape for enhanced visibility; the product does not conform to EN ISO 20471.
- Models featuring finger loops; should only be used with a double glove system where the wearer puts the finger loops over the under-glove and then pulls the cuff over the top, worn over the garment sleeve.
- Protection of the present, hook and loop fastener shall not be opened when operating in hazard zones
- The wearer and the electrostatic dissipative clothing shall be properly earthed. The resistance between the wearer and the earth must be less than 10⁸ Ω. Do not use if adequate footwear/flooring system, use of a grounding cable, or by any other solution is not available. Electrostatic dissipative clothing shall not be opened or removed whilst in presence of flammable or explosive atmospheres or while handling flammable substances. Electrostatic dissipative protective clothing is intended to be worn in Zones 1, 2, 20, 21 and 22 (see EN 60079-10-1 [7] and EN 60079-10-2 [8]) in which the minimum ignition energy of any explosive atmosphere is not less than 0.06 mJ. If electrostatic dissipative protective clothing shall not be used in oxygen enriched atmospheres, or in Zone 0 (see EN 60079-10-1 [7]) without prior approval of the responsible safety engineer • The Electrostatic dissipative performance of the electrostatic dissipative protective clothing can be affected by wear and tear, laundering and possible contamination. • Electrostatic dissipative protective clothing shall be worn in such a way that it permantely covers all non-complying materials during normal use (including movements). Ensure that the clothing is fastened up to the chin. Return the defective garment (unused and uncontaminated) to your distributor
Storage: Do not store in excess heat or direct sunlight
Disposal - Dispose of garments according to local regulations
For questions please contact the Ansell technical team.The manufacturer disclaims all warranties not specifically stated in the product packaging and does not assume responsibility for the improper use of Ansell products.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION — FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS anciennement appelé MICROGARD® 1500 PLUS

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. **2.** Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par SGS Fimko, Règlement UE 2016/425 relatif à l'EPI. Contrôle effectué par SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Organisme notifié no.: 0598. **2.** Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. **4.** Lisez cette fiche d'instructions avant utilisation **5.** Tailles **6.** Mois / année de fabrication. **7.** Identification du modèle. **8.** Le pictogramme de taille indique les mensurations **9.** Ne pas laver. **10.** Ne pas repasser. **11.** Ne pas sécher au sèche-linge. **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable.Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés supplémentaires: 15. « Types » de protection complète du corps obtenus **16.** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. **17.** Tissu EN 1149-5 traité anti-statically treated and offers electrostatic protection when suitably grounded.

Performance physique du tissu AlphaTec® 1500 PLUS

	Orange	Bleu clair	White	Bleu marine
	Classe EN*			
EN 530 Abrasion	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion	5 sur 6	6 sur 6	5 sur 6	6 sur 6
EN ISO 9073-4 Résistance à la déchirure	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	1 sur 6	2 sur 6	1 sur 6	1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 sur 6	1 sur 6	1 sur 6	1 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage	Absence de blocage	Absence de blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance des coutures	3 sur 6	3 sur 6	3 sur 6	3 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques – Tissu AlphaTec® 1500 PLUS

	Orange	Bleu clair	White	Bleu marine
	Classe d'imperméabilité EN*			
Acide sulfurique (30%)	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium (10%)	3 sur 3	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
	Résistance de pénétration EN*			
Acide sulfurique (30%)	2 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3
Hydroxyde de sodium (10%)	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3	3 sur 3

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 1500 PLUS

Type 5 : Set de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 $L_{m,in}$ ≥ 30% et $L_{s,in}$ ≤ 15%	Réussite
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009	Réussite
Δ Particules radioactives	EN 1073-2:2002**	Classe 1
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2018	Réussite t_{50} < 4 s

** Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de l'article 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. La résistance à la perforation n'est pas testée car le produit porte un avertissement d'inflammabilité. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement ionisant.

Domaines d'utilisation typiques: Les vêtements AlphaTec® sont conçus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses ou les produits et processus sensibles de la contamination. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité et des conditions d'exposition. Consultez les niveaux de protection de « type » atteints et les propriétés supplémentaires.

Limitations d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les dégâts susceptibles d'avoir un impact sur sa fonction de protection (trous, coutures et fermetures endommagées, zones très sales, etc.). Remplacez les combinaisons abîmées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contenir des substances dangereuses. Si les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple une douche de décontamination) avant de retirer la combinaison.
- En cas de contamination, d'usure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et éliminée de manière correcte.
- Le port de vêtements de protection chimique créer un stress thermique si une référence appropriée n'est pas menée à propos de l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison pour aide à minimiser le stress thermique ou les dégâts à la combinaison Ansell.
- Lorsque les produits Ansell sont utilisés en même temps que d'autres EPI, et pour obtenir une protection de type complète, il faut coller les poignets aux gants, les chevilles aux bottes et la capuche au dispositif respiratoire avec du ruban adhésif. (Une fermeture à glissière métallique peut provoquer des décharges électrostatiques) Le rabat autocollant de la fermeture à glissière doit également être utilisé en retirant le papier de protection et en appuyant fermement, en prenant soin d'éviter les plis. Après la mise en place du rabat, du ruban adhésif doit également être posé sur le bord pour obtenir une protection de type complète. Si le ruban n'est pas dissipatif, la largeur doit rester inférieure à 50 mm (S'agissant de la totalité du ruban appliqué dans une zone spécifique) et son épaisseur totale doit être inférieure à 195 mm. Gardez une combinaison sans capuchon est utilisée avec une cagoule séparée, s'assurer que la cagoule comporte une ouverture élastiquée pour le visage et un cordon de serrage ou un ourlet élastique, qui doit être porté sous le vêtement. La cagoule doit être entièrement fixée sur la combinaison avec du ruban adhésif.
- Aucun vêtement n'offre une protection complète contre tous les produits chimiques ou agents dangereux. La détermination du caractère adapté des produits Ansell, utilisés seuls ou combinés à des EPI supplémentaires, relève de votre application, et est la responsabilité finale de l'utilisateur.
- Modèles avec chaussettes intégrées ; les chaussettes sont conçues pour être portées dans des bottes de protection supérieures (vendues séparément), le rabat étant positionné par dessus l'ouverture de la botte. Les chaussettes ou bottes intégrées ne conviennent pas pour travailler sur des déversements de produits chimiques ou des flaques de liquides. Un câble de mise à la terre ou autre solution de mise à la terre convenable doit être utilisé pour les modèles avec chaussettes.
- Les chaussures antidérapantes offrent une résistance limitée au glissement mais n'éliminent pas entièrement le risque de glissade et/ou de chute, surtout sur les surfaces mouillées. Veillez à ce que les chaussettes ou bottes offrent une résistance mécanique adaptée à la surface empruntée, et à ce que la semelle ne soit pas endommagée. Certaines matières utilisées dans des chaussures-bottes supérieures ou bottes intégrées ne sont pas destinées à être utilisées dans les environnements où il existe un risque de glissade et/ou chute.
- Modèles comportant un ruban réfléchissant argenté pour une meilleure visibilité ; le produit n'est pas conforme à EN ISO 20471.
- Modèles avec anneaux ; doivent être utilisés seulement avec un système de double gant, l'utilisateur mettant l'anneau sur le sous-gant et porte le deuxième gant par dessus la manche du vêtement.
- Avertissement - s'il existe une attache à crochet et boucle, il ne faut pas l'ouvrir pendant l'utilisation en zones dangereuses.
- L'utilisateur et les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques doivent être correctement mis à la terre. La résistance entre la peau de l'utilisateur et la terre doit être inférieure à 10⁸ Ω. Ce niveau peut être atteint en utilisant par exemple des chaussures ou un revêtement de sol adaptés, un câble de mise à la terre ou un autre moyen convenable. • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques ne doivent pas être ouverts ou enlevés en présence d'atmosphères inflammables ou explosives ou pendant la manipulation de substances inflammables ou explosives. • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques doivent être utilisés dans les Zones 1, 2, 20 et 21 (voir EN 60079-10-1 [7] et EN 60079-10-2 [8]) où l'énergie minimale d'inflammation d'une atmosphère explosive n'est pas inférieure à 0,06 mJ. • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques ne doivent pas être utilisés dans les atmosphères enrichies en oxygène ou en zone 0 (voir EN 60079-10-1 [7]) sans l'autorisation préalable de l'ingénieur responsable de la sécurité. • La performance des vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques peut être affectée par l'usure normale, le lavage et une éventuelle contamination. • Les vêtements de protection qui dissipent les charges électrostatiques doivent être portés de manière à ne plus rester ouverts en toutes les matières non conformes pendant l'utilisation normale (y compris pendant les mouvements de flexion).

Dans le cas peu probable où des défauts seraient identifiés, ne portez pas la combinaison. Retournez la combinaison défectueuse (inutilisée et non contaminée) à votre distributeur **Entreposer** - Ne pas entreposer dans un lieu excessivement chaud ou à la lumière directe du soleil
Elimination - Eliminer les combinaisons en respectant la réglementation locale
Adresser toute question à l'équipe technique Ansell
Le fabricant rejette toutes les garanties non explicitement présentée dans l'emballage du produit et n'est pas responsable de l'utilisation incorrecte des produits Ansell.

INSTRUÇÕES DE USO — PT

Se inesperadamente ocorrerem defeitos, não use o vestuário. Devolva o vestuário defeituoso (não utilizado e não contaminado) à sua distribuidora local.
Armazenamento - Não armazenar sob calor excessivo ou luz solar direta
Eliminação - Elimine os vestuários de acordo com os regulamentos locais.
Para qualquer questão, contacte a equipa técnica Ansell. O fabricante isenta-se de todas as garantias não especificamente declaradas na embalagem do produto e não é responsável pela utilização indevida de produtos Ansell.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

Puede descargarse la declaración UE de conformidad en www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS anteriormente denominada MICROGARD® 1500 PLUS

Etiquetado: 1. Fabricante/ marca del mono. **2.** Marcado CE Confirma la homologación de la Categoría III por SGS Fimko al Reglamento (UE) 2016/425 relativo a los EPI. Organismo notificado nº: 0598. **3.** Prenda de protección química de vida limitada. **4.** Lea esta hoja de instrucciones antes del uso. **5.** Tallas **6.** Mes/año de fabricación **7.** Identificación del modelo. **8.** El pictograma de tallas indica las medidas del cuerpo **9.** No lavar. **10.** No planchar. **11.** No utilizar secadora. **12.** No lavar en seco. **13.** No reutilizar **14.** Material inflamable.Mantenga alejado del fuego.

Niveles de protección y propiedades adicionales: 15. «Tipos» de protección de cuerpo entero alcanzados **16.** El traje ha sido probado conforme a la norma EN 1073-2 como protección frente a partículas radiactivas, con la excepción de la cláusula 4.2: La resistencia a la perforación es inferior a la Clase 2 frente al requisito de Clase 2. **17.** Tejido conforme a la norma EN 1149-5 con tratamiento antiestático, ofrece protección electrostática cuando es puesto a tierra correctamente.

Prestaciones del tejido de AlphaTec® 1500 PLUS

	Naranja	Azul claro	Blanco	Marino
EN 530 Abrasión	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 7854 Agrietamiento por flexión	5 de 6	5 de 6	5 de 6	5 de 6
EN ISO 9073-4 Resistencia al desgarro	2 de 6	2 de 6	2 de 6	2 de 6
EN ISO 13934-1 Resistencia a tracción	1 de 6	2 de 6	1 de 6	1 de 6
EN 863 Resistencia a la perforación	1 de 6	1 de 6	1 de 6	1 de 6
EN 25978 Resistencia no bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo	Sin bloqueo
EN ISO 13935-2 Resistencia das costuras	3 de 6	3 de 6	3 de 6	3 de 6

*Clase EN especificada por norma EN 14325:2004. Cuanto más elevado sea el número de clase mejor será el rendimiento del producto.

EN ISO 6530 Resistencia a la penetración de sustancias químicas del tejido de AlphaTec® 1500 PLUS

	Naranja	Azul claro	Blanco	Marino
	Repelencia Clase EN*			
Ácido sulfúrico (30 %)	2 de 3	3 de 3	3 de 3	2 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	2 de 3	3 de 3	3 de 3
	Penetración Clase EN*			
Ácido sulfúrico (30 %)	2 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3
Hidróxido sódico (10 %)	3 de 3	3 de 3	3 de 3	3 de 3

Prestaciones del traje completo AlphaTec® 1500 PLUS

Tipo 5: Prueba de partículas	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 Lm, 82/90 ≥ 30 % Ls, 8/10 ≤ 15 %	Apto
Tipo 6: Prueba de rociado reducido	EN 13034:2005+A1:2009	Apto
Δ Partículas radiactivas	EN 1073-2:2002**	Clase 1
Propiedades electrostáticas	EN 1149-5:2018	Aprovado t_{50}< 4 s

**Mono de trabajo completo AlphaTec® 1500 PLUS

Áreas típicas de utilización: El vestuario AlphaTec® fui criado para proteger os trabalhadores contra substâncias perigosas ou produtos e processos sensíveis contra a contaminação. É tipicamente utilizado para protecção contra perigos específicos, dependendo da toxicidade e das condições de exposição. Consulte os níveis de protecção do "tipo" e propriedades adicionais conseguidas.

Limitações de utilização

- Antes de utilizar, verifique todas as instruções e inspeccione o vestuário para verificar a existência de danos que poderiam afetar a sua função protetora (por ex.: furos, costuras e acessórios de fixação danificados, zonas muito sujas). Substitua o vestuário danificado.
- Deve ter cuidado ao tirar vestuário contaminado para não contaminar o utilizador com substâncias perigosas. Se o vestuário estiver contaminado então deve seguir os procedimentos de descontaminação devem ser seguidos (por ex.: ducha de descontaminação) antes de tirar o vestuário.
- Após a contaminação, desgaste ou danos o vestuário deve ser retirado e eliminado adequadamente.
- O desgaste de vestuário de protecção contra químicos pode provocar stress de calor se não for dada a devida atenção ao ambiente do local de trabalho. Deve ser considerada uma adaptação adequada relativamente às condições ambientais para ajudar o uso deste Ansell.
- Quando os produtos Ansell são utilizados em conjunto com outro EPI, e para protecção do "tipo" completo, é necessário colar as braçadeiras aos punhos, as luvas aos tornozelos, os calcanhares às botas, o capuz ao dispositivo de respiração. (O fecho de correr de metal pode provocar descarga estática). A aba do fecho autoadesivo também deve ser utilizada para obter a protecção do "tipo" completo. Se a fita não for dissipativa, a largura deve ser mantida abaixo de 50 mm. Quando usa este macacão concebido sem capuz com um capuz separado, certifique-se que o macacão tem um elástico ou cordão de ajuste no rosto e que o capuz fica para os ombros de 10 cm que deve ser usado por baixo do fato. O capuz deve ser totalmente fixado ao macacão com fita adesiva.
- Nenhum vestuário oferece protecção completa contra todos os agentes químicos ou perigosos. A determinação da adequação dos produtos Ansell, sozinhos ou em combinação com EPI adicionais, é da responsabilidade do utilizador. A consulta do utilizador.
- Modelos com meias incorporadas; as meias foram desenhadas para serem usadas dentro de botas de protecção contra químicos (vendidas separadamente) com a aba protetora sobre a parte superior da abertura da bota. As meias ou botas incorporadas não são adequadas para caminhar ou ficar de pé em derrames químicos ou líquidos. Deve-se utilizar um cabo de ligação à terra ou uma solução de ligação à terra adequada em modelos com meias incorporadas.
- O calçado retardador de escorregamentos oferece resistência limitada ao escorregamento, mas não elimina completamente o risco de escorregar e/ou cair, especialmente em superfícies molhadas. Assegure que as meias ou as botas proporcionam uma resistência mecânica adequada para a superfície onde vai caminhar e que a sola não está danificada. Algumas materiais utilizadas nas cobre-botas, cobre-sapatos ou meias ou botas incorporadas não podem ser utilizados em ambientes onde existe o risco de escorregar e/ou cair.
- Modelos que incluem fitas retroreflectoras de prata para melhorar a visibilidade; o produto não está em conformidade com a norma EN ISO 20471.
- Modelos que incluem anéis de dedos; só devem ser utilizados com um sistema de luva duplo em que o utilizador coloca o anel de dedos por cima da luva interior e puxa o punho por cima da manga do vestuário.
- Advertência - se existe um fecho de velcro, o fecho não devem ser abertos ao operar em zonas perigosas
- O utilizador e o vestuário de protecção que dissipam as cargas electrostáticas devidamente ligados à terra. A resistência entre a pele do utilizador e a terra deve ser inferior a 10⁸ Ω, por ex.: através do uso de calçado/pavimento adequado, uso de um cabo de ligação à terra ou através de qualquer outro meio adequado. • O vestuário de protecção que dissipa as cargas electrostáticas não deve ser aberto ou não deve ser retirado na presença de atmosferas inflamáveis ou explosivas ou ao manusear substâncias inflamáveis ou explosivas. • O vestuário de protecção que dissipa as cargas electrostáticas destina-se a ser utilizado nas Zonas 1, 2, 20, 21 e 22 (ver EN 60079-10-1 [7] e EN 60079-10-2 [8]) em que a energia mínima de ignição de qualquer atmosfera explosiva não seja inferior a 0,06 mJ. • O vestuário de protecção com propriedades de dissipação electrostática não deve ser utilizado em atmosferas enriquecidas em oxigénio ou em Zona 0 (ver EN 60079-10-1 [7]) sem a autorização prévia do engenheiro de segurança responsável. • O desempenho de dissipação electrostática do vestuário de protecção com propriedades de dissipação electrostática pode ser afetado pelo desgaste, pelas lavagens e pela possível contaminação. • O vestuário de protecção com propriedades de dissipação electrostática deve ser utilizado de forma a cobrir permanentemente todos os materiais não conformes durante a utilização normal (incluindo movimentos de flexão).

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK — NL

EG-verklaring van overeenstemming is als download beschikbaar op www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS voorheen MICROGARD® 1500 PLUS

Labelaanduidingen: 1. Fabrikant (overall)/merknaam **2.** CE-keurmerk, Bevestigt categorie III-goedkeuring door SGS Fimko, EU-verordening 2016/425 Type-onderzoek uitgevoerd door SGS Fimko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Nr. aangemelde organisatie: 0598 **2.** Chemisch beschermende kleding met beperkte levensduur. **4.** Lees voor gebruik de instructies. **5.** Maten. **6.** Maand/jaar van fabricage. **7.** Modelidentificatie. **8.** Maatpictogram geeft de lichaamsmaten aan **9.** Niet wassen. **10.** Niet strijken. **11.** Niet in een trommeldroger drogen. **12.** Niet chemisch reinigen. **13.** Niet hergebruiken **14.** Ontvlambaar materiaal. Uit de buurt van vuur houden.

Beschermingsniveaus en aanvullende eigenschappen: 15. Volledige lichaams-bescherming "Types" behaald. **16.** Coverall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van Clausule 4.2: Doorlatendheid van deeltjes behaalt klasse 1 in plaats van de vereiste klasse 2. **17.** EN 1149-5 Materiaal antistatisch behandeld en biedt elektrostatische bescherming indien op geschikte wijze geaard.

Materiaalprestaties van AlphaTec® 1500 PLUS

	Oranje	Lichtblauw	Wit	Marineblauw
	EN-klasse*			
EN 530 Schuring	2 van 6	2 van 6	2 van 6	2 van 6
EN ISO 7854 Barstvorming door buigen	5 van 6	6 van 6	5 van 6	6 van 6
EN ISO 9073-4 Scheurweerstand	2 van 6	2 van 6	2 van 6	2 van 6
EN ISO 13934-1 Treksterkte	1 van 6	2 van 6	1 van 6	1 van 6
EN 863 Doorboringsweerstand	1 van 6	1 van 6	1 van 6	1 van 6
EN 25978 Weerstand tegen blokkering	Geen blokkering	Geen blokkering	Geen blokkering	Geen blokkering
EN ISO 13935-2 Naadsterkte	3 van 6	3 van 6	3 van 6	3 van 6

*EN-klasse gespecificeerd door EN 14325:2004. Hoe hoger het klassenummer, hoe beter de prestaties.

EN ISO 6530 Weerstand tegen indringing van chemicaliën - materiaal van de AlphaTec® 1500 PLUS

	Oranje	Lichtblauw	Wit	Marineblauw
	Afstoting EN-klasse*			
Zwavelzuur (30 %)	2 van 3	3 van 3	3 van 3	2 van 3
Natriumhydroxide (10 %)	3 van 3	2 van 3	3 van 3	3 van 3
	Doorboring EN-klasse*			
Zwavelzuur (30 %)	2 van 3	3 van 3	3 van 3	3 van 3
Natriumhydroxide (10 %)	3 van 3	3 van 3	3 van 3	3 van 3

Algehele prestaties van het pak AlphaTec® 1500 PLUS

Type 5: deeltjestest	EN ISO 13982-1:2004 +A1:2010 $L_{m,in}$ ≥ 30% en $L_{s,in}$ ≤ 15%	Voldoet
Type 6: vermindere neveltest	EN 13034:2005+A1:2009	Voldoet
Radioactieve deeltjes	EN 1073-2:2002**	Klasse 1
Elektrostatische eigenschappen	EN 1149-5:2018	Voldoet t_{50}<4s

**Coverall getest volgens EN 1073-2 voor bescherming tegen radioactieve deeltjes, met uitzondering van clausule 4.2: Doorboringsweerstand behaalt klasse 1 in plaats van de vereiste klasse 2. Doorboringsweerstand niet beoordeelt aangezien product al een waarschuwing van ontvlambaar. Opmerking: Bieedt geen bescherming tegen ioniserende straling

Algemene gebruikstoepassingen: AlphaTec®-bekleding is ontwikkeld om gebruikers beschermingsniveaus tegen vaarlijke stoffen of gevoelige producten en processen te voorzien verontreiniging. De kledingstukken worden gewoonlijk gebruikt voor bescherming tegen specifieke gevaren afhankelijk van de toxiciteit en de blootstellingsomstandigheden. Raadpleeg de Type"-beschermingsniveaus en extra eigenschappen die worden gerealiseerd.

Gebruiksbeperkingen

- Lees vóór het gebruik eerst alle instructies en controleer de kleding op eventuele beschadigingen die de beschermende functie nadelig kunnen beïnvloeden (zoals gaatjes, bevestigingen die niet goed zijn dichtgemaakt, zwaar vervuilde delen). Vervang beschadigde kleding.
- Wees voorzichtig wanneer u de vervuilde kleding uitgetrokken/verwijderd, om te voorkomen dat de gebruiker van de kleding in contact komt met gevaarlijke stoffen. Indien kledingstukken zijn verontreinigd, moet de decontaminatieprocedure worden gevolgd (bijvoorbeeld een douche voor ontsmetting) voorafgaand aan het verwijderen van de kleding.
- Wanneer Ansell-producten worden gebruikt in combinatie met andere persoonlijke beschermingsmiddelen en om een volledige "Type"-bescherming te realiseren, dienen de manchetten aan handschoenen, enkels aan laarzen en de capuchon aan het ademhalingsapparaat te worden geplakt met tape voor afdichting. (Een metalen rits kan statische ontlading veroorzaken) De zelfklevende spatbescherming over de ritssluiting moet evenwens worden gebruikt. Dit doet u door het beschermpapier te verwijderen en de flap dicht te drukken, waarbij u ervoor zorgt dat er geen vouwen ontstaan. Nadat de ritsflap is bevestigd moet ook extra tape worden aangebracht om het tape om de volledige Type"-bescherming te realiseren. Voor niet-dissipierende tape moet de breedte onder 50 mm blijven (verwijzend naar de totale hoeveelheid tape toegepast die in één gedeelte wordt gebruikt). De totale dikte moet minder zijn dan 195 mm. Houd ten minste 195 mm afstand van elke niet-gehoodde overall met een apart hoofdstuk, zorg ervoor dat de capuchon een elastische gezichtsopening hebben en moet het materiaal de schouders minimaal 10 cm. bedekken. De capuchon moet onder de overall worden bevestigd Vullingen mussen en Erdskabel oder eine geeignete Erdungslösung eingesetzt werden.
- Rutschhemmende Fußbekleidung bietet beschränkte Rutschfestigkeit, beseitigt aber die Gefahr von ausrutschen und Stürzen nicht vollständig, insbesondere nicht auf nassen Böden. Stellen Sie sicher, dass Füßlinge oder Stiefel eine ausreichende mechanische Festigkeit für die Fläche haben, auf der sie gehen sollen, und dass die Sohle nicht beschädigt ist. Manche Werkstoffe, die für Überstiefel, Überschuhe oder befestigte Füßlinge oder Stiefel verwendet werden, sind ungeeignet zur Verwendung in Umgebungen, in denen Rutsch- oder Sturzgefahr besteht.
- Modelle mit hinterem retroreflektierendem Streifen zur besseren Sichtbarkeit: Das Produkt entspricht nicht der Norm EN ISO 20471.
- Modell mit Fingerschlaufen; sollte nur mit einem doppelten Handschuhsystem benutzt werden, bei dem der Träger die Fingerschlaufe über den Innenhandschuh zieht und der zweite Handschuh über dem Anzugärmel getragen wird.
- Warnung: Verschluss darf nicht geöffnet werden während der Arbeit in Gefahrenzonen nicht geöffnet werden
- Der Träger und die elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung müssen angemessen geerdet sein. Der Widerstand zwischen der Haut des Trägers und der Erdung muss mindestens 10⁸ Ω betragen. Nicht benutzen, wenn geeignetes Schuhwerk/Bodenbelag, Einsatz eines Erdungskabels oder durch andere geeignete Maßnahmen nicht gewährleistet ist. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf in explosionsgefährdeten Umgebungen nicht offen gelassen oder ausgezogen werden, und auch nicht beim Umgang mit brennbaren Substanzen geöffnet oder entfernt werden. Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung ist dazu bestimmt, in Zonen 1, 2, 20 und 22 (siehe EN 60079-10-1 [7] und EN 60079-10-2 [8]) getragen zu werden, in denen die Mindestzündenergie der explosionsfähigen Atmosphäre weniger als 0,06 J beträgt. • Elektrostatisch ableitfähige Schutzkleidung darf ohne vorherige Genehmigung des z

V prepadlo stosowania produktów Ansell w połączeniu z innymi sprzętami ochrony osobistej oraz w celu zapewnienia pełnej ochrony dla danego Typu, konieczne jest przyklejenie taśmy mankietów do rękawic, nogawek do butów, oraz kaptura do ubrania odzieżowego. Metalowy zacisk na nosek, jeśli zastosowany, może powodować wytadowanie elektrostatyczne! Należy stosować również samoprzylepna patka na zamek błyskawiczny popiersia odzieżowego z nóg papierowych ochraniaczy i dociśnięcie do zamka, unikając zagnieceń lub zagięć. W celu pełnej ochrony, po zabezpieczeniu patki zamka błyskawicznego należy dodatkowo nałożyć dodatkową taśmę zabezpieczającą. Jeśli taśma nie rozpasza, wówczas szerokość należy utrzymywać poniżej 50 mm w odniesieniu do obwodu ciała. Zastosowanie dodatkowej taśmy ma zastosowanie w całkowitej grubości ponizej 1,95 mm. W przypadku korzystania z bezkapturowego kombinezonu odzieżowego (bez kaptura), opaski na twarz lub kaptur zawiera elastyczne uszczelnienie (kwarcy wraz z ochroną na ramiona o długości 10 cm, która należy nosić pod kombinezonem. Kaptur powinien być całkowicie przyklejony do kombinezonu.
Zadbaj odzież ochronną, aby zapewnić pełną ochronę przed wszystkimi chemikaliami i środkami niebezpiecznymi. Ostateczną odpowiedzialność za określenie przydatności produktów firmy Ansell, stosowanych zgodnie z instrukcjami na etykietach lub w opakowaniu sprzętem ochrony osobistej, ponosi użytkownik.
Może z przymocowanym kapturem, skierowany są przeznaczone do noszenia wewnątrz butów ochronny chemiczny (sprzedawanych oddzielnie) z fałdą nagawkową, wykładaną pod obowiem buta. Przymocowanie do kombinezonu lub nogawki buty to są odpowiednie do chodzenia i przebywania w wyciekach chemikaliów lub zbiornikach z cieczami. W przypadku butów z dzwonem, należy stosować taśmy uszczelniające, aby uziemiający lub odpowiednie uziemienie.
Obuwie antypoślizgowe oferuje ograniczoną odporność na poślizg, ale nie eliminuje całkowicie ryzyka poślizgnięcia i lub upadku, zwłaszcza na mokrych powierzchniach. Należy upewnić się, że skarpety lub buty zapewniają odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, aby mogły chronić przed ostrymi / ostrymi / ciężkimi przedmiotami lub uległa uszkodzeniu. Niektóre materiały stosowane w ochronach butów, podeszwach, wszywanych skarpetach lub butach mogą ulec zniszczeniu do stosowania w środowisku, w którym istnieje ryzyko poślizgnięcia i / lub upadku.
Modele wyposażone w siatkę zapewniają zwiększoną wentylację, ale zwiększają ryzyko przedmiotów, które mogą przejść przez siatkę.
Modele wyposażone w pętle na palce mogą być używane tylko z systemem podwójnych rękawic, w którym użytkownik nakłada pętle palca na wewnętrzną rękawicę, a drugą rękawicę jest zakładana na rękaw kombinezonu.
Upewnienie - jeżeli kombinezon jest wyposażony w zapięcie na rzepy lub pętle, nie mogą być one otwierane podczas pracy w strefach zagrożenia.
Osoba nosząca odzież ochronną rozpoczynającą kontakt z materiałem elektrostatycznym powinny być odpowiednio uziemione. Rezystancja między skórą użytkownika a ziemią powinna być mniejsza niż 10 ^{8} Ω, przez rezystor odpowiedniego działania systemu podłączonego, użycie kabla uziemiającego lub w inny odpowiedni sposób.
Odzież ochronna zapewnia ochronę przed elektrycznością statyczną, ale nie eliminuje ani zdejmować w atmosferze łatwopalnej lub wybuchowej lub podczas obchodzenia się z substancjami łatwopalnymi. Przed użyciem należy przeprowadzić ocenę ryzyka i fadunek elektrostatyczny jest przeznaczona do noszenia w strefach 1, 2, 20, 21 i 22 (patrz EN 60079-10-1 / EN 60079-10-2). Należy zapewnić, aby wszystkie części składowe zadbaj odzieży ochronnej wybuchowej jest nie mniejsza niż 0,016 mJ. • Nie używać odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny w atmosferach wzbogaconych w tlen lub w strefie 0 (patrz EN 60079-10-1 / EN 60079-10-2). Nie używać w pobliżu urządzeń inżynierii bezprzestawna. • Na zużycie odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektrostatyczny wpływ może mieć zużycie, pranie i konserwacja. • Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne należy nosić w taki sposób, aby ładunek był rozpraszany w sposób kontrolowany. • Nie zezwalać na modyfikacje produktu i nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktów firmy Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA — LV

ES atbilstības deklarāciju var lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS ieprēkšā pazīstams kā MICROGARD® 1500 PLUS

Brīdinājumi: 1. Darba tērpa ražotājs/zīmola nosaukums. 2. CE marķējums. Atbilst SGS Firmo kā tehniskajam apstiprinājumam, i un ES Regulai 2016/425. Tipa pārbaudi veica SGS Firmo Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Pilnvarota iestāde nr. 0598. 3. Piktogramma par aizsardzību no ķīmiskajiem šķidrumiem saskaņā ar EN 13034 ir izlasāms tās robežās. 4. Izmērs. 6. Ražošanas mēnesis/gads. 7. Modeļa identifikācija. 8. Izmēru piktogramma norādīta saskaņā ar EN 20471 ieteikumiem. 9. Neglušā. 11. Nežāvē ultraviolets. **12.** Ražotāja kontaktinformācija. **13.** Neitrālā ķīmiskajā tīrītāja. **13.** Nelietot atkārtoti. **14.** Vielā uzlīmēsimās materiāls. Neturēt liesmu tuvumā.

Aizsardzības līmeņi un papildu īpašības: 15. Apstiprināta atbilstība pilnas kermeņa aizsardzības līmeņa. 16. Darba tērps ir apstiprināts atbilstošs EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdursānas izturība atbilst 1. klases, nevis 2. klases prasībām. **17.** EN 1149-5 — audums ir apstrādāts ar vielu, kam antistatiskās īpašības, un nodrošina aizsardzību pret elektrostatiskiem impulsiem (ja ir pareizi zemēts).

Auduma AlphaTec® 1500 PLUS

Ķīmiskā efektivitāte	Oranža	Gaiši zila	Balta	Tumšzila
EN 530 Bērzlādes noturība	2 no 6	2 no 6	2 no 6	2 no 6
EN 7854 Noturība pret plaisāšanu	5 no 6	6 no 6	5 no 6	6 no 6
EN ISO 9073–4 Raušanas pretestība	2 no 6	2 no 6	2 no 6	2 no 6
EN ISO 13934-1 Stiepes izturība	1 no 6	2 no 6	1 no 6	1 no 6
EN 863 Gurdumizturība	1 no 6	1 no 6	1 no 6	1 no 6
EN 25978 Noturība pret piesārņojumu	Piesārņojuma nav	Piesārņojuma nav	Piesārņojuma nav	Piesārņojuma nav
EN ISO 13935–2 Švīnu izturība	3 no 6	3 no 6	3 no 6	3 no 6

* EN klase atbilstoši standartam EN 14325:2004. Jo lielāks klases numurs, jo augstāka efektivitāte.

EN ISO 6530 Noturība pret ķīmisku vielu iekļūšanu — audums AlphaTec® 1500 PLUS

	Oranža	Gaiši zila	Balta	Tumšzila
Sērskābe (30%)	2 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3
Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	2 no 3	3 no 3	3 no 3

Apģērbšanas klase

	Oranža	Gaiši zila	Balta	Tumšzila
Sērskābe (30%)	2 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3
Nātrija hidroksīds (10%)	3 no 3	3 no 3	3 no 3	3 no 3

AlphaTec® 1500 PLUS aizsargtērpa kopējā efektivitāte

5. tips. Pārbaude ar daļiņām EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Atbilst prasībām
Līmenis, 82/90 = 30% un Ls, 8/10 = 15%

6. tips. Pārbaude ar samazinātu apsmidzināšanu EN 13034:2005+A1:2009 Atbilst prasībām

Radioaktīvās daļiņas EN 1073-2:2002** 1. klase

Elektrostatiskās īpašības EN 1149-5:2018 Atbilst prasībām t_{50} < 4 s

** Darba tērps ir pārbaudīts atbilstoši EN 1073-2 prasībām par aizsardzību pret radioaktīvām daļiņām, izņemot 4.2. pantu: caurdursānas izturība atbilst 1. klases, nevis 2. Aizdegšanās noturība nav pārbaidīta, jo uzsvaros tas ir svarīgs tikai 1. līmeņa aizsardzībai pret uzliesmošanas spēju. klases prasībām. Piezīme. Neaizsargā pret jonizējošo starojumu

Tipiskas lietošanas jomas
AlphaTec® darba tērpi ir paredzēti darbinieku aizsardzībai no bīstamām vielām vai: ārī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietoti aizsardzībai pret ķīmiskām vielām, bet arī pret bīstamām azkaitīšanu no toksiskuma un iedarbības apstākļiem. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

Lietošanas ierobežojumi
Pirms lietošanas jāizslēdz iespēja, ka nordāžjumu un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas varētu ietekmēt tā aizsardzības funkcijas (piemēram, caurumi, bojātas šuves un spriegumi, stipri netīras dažas). Nomainiet bojātos tērpus.

Novelkot pieņemšanu darba tērpu, rīkojieties uzmanīgi, lai ietetājs nesaskartos ar bīstamām vielām. Ja tērps ir piesārņots, pirms tā novilkšanas ir jāveic dekontaminācijas procedūras (t.i., dekontaminācijas dušā).
A darba tērpi ir paredzēti, lai samazinātu risku no bojāts, tas ir atbilstoši jānovelk un jāiklīvēdē. Ja nav nodrošināti pieņēmoti darba vākos apstākļi, kā piemēram, ja ir bojāts, kā arī ja tas ir vai iespējams stresa vai ārējas darba bojājumus risku, zem darba tērpa jāvelk atbilstošs apģērbs.
Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsarglīdzekļiem, kā arī visu tipu aizsardzībai, nepieciešams ar līmenti pielīmēt apropes pēc cimdiem, tērpa pottes (ādas pat pārsegiem). Ja ir iespējama ķīmiskā vielu iekļūšana, ja ir iespējama ādas iziešanas izšķīdi lāzmanto arī paštīmejošais ravējošādza atlūs. noņemiet tā aizmugurē esošo aizdedzes avotu. Ja ir iespējamas ādas kairinošas vielas, ja ir iespējamas ādas sensibilizācija atloka nostiprināma pilnīgai visu tipu aizsardzībai ir jāliet pašiem līmlente. Ja lente nav izdēles lente, tas platumam jābūt mazākam par 50 mm tātasaoctes uz kopējo lentes vērsma. Ja ir bažas par ādas kairinošu ietekmi, ārējā aizsegā platumam jābūt mazākam par 50 mm. Ja ir gadījumā, ka kopējais biezums ir virsvalku ikuram par kapucē ar nonemamu kapuci, pārliecinieties, vai kapucē ir ieslēgts pilnīgi. Ja ir nepieciešams ar papildu aizsardzību, ar nelīmējuje rīsku apsedzoša dāla, kas ir jāvelk zem virsvalka. Kapuce ir pilnībā jāpiestiprina pie virsvalka. Nevēro dažādi tīrīšanas vai apkopes ieteikumi var ietekmēt produkta aizsardzības līmeni vai bīstamajiem faktoriem. Lietotājs ir atbildīgs par galīgo lēmumu, riskalot, vai Ansel produkti ir piemēroti vēlamajam mērķim. Ansell pro dažādu produktu ražotāji var ieteikt samostatné nebo v kombinaci s dalšími OOP, je v konečné odpovědnosti uživatele. Modely s dlouhými rukávy jsou navrženy tak, aby byly na rukávech, aby se nedostaly v chemických ochranných botách (prodávají se samostatně), přičemž přejkę je umístěn přes horní část otvoru boty. Připojené pomocí nebo boty jsou nevhodné pro chůzi nebo stání v rizikových chemických kalích nebo loužích kapalin. U modelů s přejkami ponožkami je nutné použít zemnící kabel nebo vhodné řešení pro uzemnění.
Protismykové podešve poskytují omezenou odolnost proti uklouznutí, ale neeliminuje riziko skluzovutí a nebo pádu zcela, zejména na mokrých plochách. Ujistěte se, že ponožky nebo boty poskytují dostatečnou mechanickou odolnost, aby nedošlo k jejich roztržení, k kterému dochází v důsledku ostrých / ostrých / těžkých předmětů nebo k jejich poškození. Některé materiály používané ve vnějších botách, podešvách, vetkaných ponožkách nebo botách přispívají k lepším vlastnostem proti prostředích, kde hrozí nebezpečí uklouznutí a/nebo pádu.
Modely se zvětšenou ventilací poskytují lepší ventilaci, ale zvyšují riziko vstupu předmětů.
Modely se zvětšenou ventilací poskytují lepší ventilaci, ale zvyšují riziko vstupu předmětů.
Modely se přejkami umožňují použití pouze s systémem dvojitých rukavic, kde uživatel umístí prstovou smyčku přes vnější rukavici a druhá rukavice se nosí přes první rukavici.
Varování - kde uživatel je v nebezpečných zónách nesmí být otevřeny suché zipy, jsou-li přítomny.
Nosíte-li elektrostatický disipativní oblek musí být řádně uzemněn. Odpor mezi pokožkou nositele a zemí musí být nižší než 10^{8} Ω, např. použitím vhodné obuvi / podlahového systému, zemnicího kabelu nebo jiného vhodného způsobu.
• Elektrostatický disipativní ochranný oblek se nesmí otevírat nebo svlékat v hořlavých nebo výbušných prostředích - viz EN 60079-10-1 / EN 60079-10-2 (Ex zóny). Nepoužívejte žádnou Elektrostatický disipativní ochranný oblek je určen k nošení v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 (viz EN 60079-10-1 / EN 60079-10-2). Ujistěte se, že jakýkoliv disipativní jakékoli vybavení mimo nejmenší rozměr je nejmenší 0,016 mJ. • Elektrostatický disipativní ochranný oblek se nesmí používat v atmosféře obohacené kyslíkem ani v zóně 0 (viz EN 60079-10-1 / EN 60079-10-2). • Elektrostatické disipativní ochranné oblečení je určen k nošení v uzemněné inženýrské bezpečnostní. • Na zużycie odzieży ochronnej rozpraszającej ładunek elektryczny wpływ może mieć zużycie, pranie i konserwacja. • Odzież ochronna rozpraszająca ładunki elektrostatyczne należy nosić w taki sposób, aby ładunek był rozpraszany w sposób kontrolowany. • Nie zezwalać na modyfikacje produktu i nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie produktów firmy Ansell.

NAUDOJIMO IR ŠIFRAVIMO — LT

ES atitikties deklaraciją galima atsisiųsti iš www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 1500 PLUS anksčiau vadinamo MICROGARD® 1500 PLUS

Etikėtės paskirtis: 1. Komponentas gamintojas / prekės ženklas. 2. CE ženklas. Patvirtina IM ategorijos SGS Firmo patvirtinimą, SGS Firmo Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland atlikta tipo tyrimą pagal ES reglamentą 2016/425. Notifikuotosios įstaigos Nr.: 0598 3. Riboto eksploatavimo trukmės mus cheminių medžiagų apsaugantys drabužiai. 4. Prieš naudojimą perskaitykite šį instrukciją lapą. 5. Dydžiai 6. Pagamintimo mėnuo ir metai. 7. Modelio identifikatorius. 8. Dydžių piktograma nurodo EN matmenis 9. Neskaudinti. **10.** Netyginti. **11.** Nedžiovinti džiovyklėje. **12.** Neplauti cheminiais. **13.** Nenaudoti pakartotinai **14.** Degi medžiaga. Laikyti atokiau nuo ugnies.

Apsaugos lygiai ir papildomos savybės: **15.** Turimi viso kūno apsaugos tipai. **16.** „Coverall" tikbandytas pagal EN 1073-2 dėl radioaktyvaus užterštumo su 4.2 straipsnio išimtimi: Atsparumas pradūrimui siekia 1 klasę atsižvelgiant į 2 klases reikalavimą. **17.** Audinys apdorotas antistatiniais junginiais, todėl taikomas žiūminės užtikrina elektrostatinio metas apsaugą pagal standartą EN 1149-5.

Nekontaminoval nebezpečnými látkami. Pokud jsou části oblečení kontaminovány, je třeba před jejich sviknutím provést dekontaminační postupy (tj. dekontaminační sprcha).
V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
Používání chemického ochranného obleku může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezohlední pracovní prostředí. Je třeba vzít v úvahu vhodné spodní prádlo pro minimalizaci tepelného stresu nebo poškození vašeho oblečení Ansell.
Tam, kde jsou výrobky Ansell používány společně s jinými OOP, a pro „typ" plné ochrany, je nutné zajistit, aby byl vytvořen „Integrovaný" systém, kde jsou rukavice z dychčivého zařízení. (Kovový zip může způsobit vbojí statické elektřiny) Samolepící překryv pro tento typ by také měl být použitelným pouze jednou. Pokud je přetrvávající, přičemž je třeba dbát na to, aby se zabránilo pomačkání nebo zahýbům. Po zajištění překryvu zipu by měla být použita další páska, aby byla zajištěna plná ochrana. Pokud páska není dostatečně široká, aby byla zajištěna plná ochrana, je třeba použít aplikované na jakoukoli jednu plochu) a cylindrovou tloušťku do 1,95 mm. Při použití této kombinované speciální pásky je nutné se ujistit, že kapucna je vyrobena z 100 % hedvábí, je kompatibilní s elektrickými vlastnostmi a nebude ovlivňovat ochranné vlastnosti oblečení. Nevero dbát na tyto pokyny může ovlivnit ochranné vlastnosti oblečení.
Žádný oblek neposkytuje úplnou ochranu proti všem chemikáliím nebo nebezpečným látkám. Zajistěte, aby byl oblek vybrán tak, aby byl vhodný pro vaši situaci. Ansell pro dalšího uživatele. Ujistěte se, že jste si jistí, že jste si jistí, že jste si jistí