GB FR PT ES DE NL TR IT NO
SV FI DA PL CS LV HU EL BG
HR SK SL MT RO

INSTRUCTIONS FOR USE GB

EU & UK Declarations of Conformity available to download at www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD formerly known as MICROGARD® 2000 STANDARD

Label Number for product registration purposes: 0598 **Product Type:** Chemical Category III approval by SGS Firmko, EU Regulation 2016/425 Type examination conducted by SGS Firmko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Notified Body No: 0598. **2b.** UKCA marking. Confirms category III approval to Regulation 2016/425 on personal protective equipment as brought into UK law and approved by Type-examination and conformity to type certificates issued by SGS United Kingdom Limited, Rossmore Business Park, Ellesmere Port, South Wirral, Cheshire, CH65 3EN, United Kingdom. Approved body no: 0120. **3.** Limited life chemical protective clothing. **4.** Read this instructions for use before use. **5.** Size. **6.** Batch number. **7.** Manufacturer. **7A.** Model identification. **8.** Sizing pictogram indicates body measurements. **9.** Do not wash. **10.** Do not iron. **11.** Do not bleach. **12.** Tumble dry at low temperature. **13.** Do not dry clean. **14.** Flammable material. Keep away from fire.

Protection Levels & Additional Properties: 15. Full body protection "Types" achieved **16.** Covered tested to EN 1073-2 for barrier to radioactive particles, with the exception of Clause 4.2: Puncture resistance achieved Class 1 versus a requirement of Class 2. **17.** EN 1149-5 Fabric anti-statically treated and offers electrostatic protection when used with suitably grounded PPE. **18.** Fabric tested to EN 14126 for resistance to infectious agents. **19.** DIN 32781:2010 Pesticide protection. See separate Pesticide Insert.

Physical properties of AlphaTec® 2000 Standard Fabric, EN Class:

	Green	Yellow
EN 530 Abrasion (visual assessment)	2 of 6	2 of 6
EN 1073-1 Flexing (visual assessment)	6 of 6	6 of 6
EN 1073-2 Resistance to puncture	2 of 6	2 of 6
EN 863 Puncture Resistance	1 of 6	1 of 6
EN 863 Puncture Resistance	No blocking	No blocking
EN 1073-2 Resistance to blocking	3 of 6	3 of 6

*EN Class specified by EN 14325:2004. The higher the class number the better the performance.

EN ISO 6530 Resistance to penetration of chemicals - AlphaTec® 2000 Standard fabric

	Class EN 6 Green	Class EN 6 Yellow
Sulphuric Acid (30%)	3 of 3	3 of 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 of 3	3 of 3
Xylene	2 / 3	3 / 3
Butan-1-ol	3 / 3	3 / 3

AlphaTec® 2000 Standard Tum Elbise Performansı

Tip 5: Parçacık Testi	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Uyumlu Lımın, 82/90 ± 30 % et Lıs, 8/10 ± 15 %
Tip 6: Azalthılmış Püskürtme Testi	EN 13034:2005+A1:2009 Uyumlu
a. Radyoaktif Partiküller	EN 1073-2:2002** Uyumlu
Elektrostatik Özellikler	EN 1149-5:2018 Uyumlu

** Tutum, radyoaktif parçacıklara karı barıyer olarak, Madde 4.2 harıç olmak üzere EN 1073-2'ye göre test edilmiştir. Delinme direncinin Sınıf 1 olduğunu gösterir. Sınıf 2'ye ulaşın ülev abilirliğin uyarısı taşıdığından tutuşma direnci test edilmemiştir. Not: Yonıtlanın rıdıyasyonu kaçınılmaz olan konularda sağlamalı

AlphaTec® 2000 Standard Kumaş EN 14126:2003 Sonuçları

	Test Yöntemi EN ISO 16603	Geçmiş EN Sınıflandırması Başarılı (20 kPa)	Test Yöntemi EN ISO 16604	Geçmiş EN Sınıflandırması Sınıf 6 / 6
	EN ISO 22610	Sınıf 6 / 6	ISO/DIS 22611	Sınıf 3 / 3
	ISO 22612	Sınıf 3 / 3		

Tıpik Kullanım Alanları

AlphaTec® elbiseler, içiçleri tehlikeli maddelere, hasasın ürünlere veya kontaminasyon hannıdan korunmaları karşı korumak yıçın tasarlanmıştır. Kullanım alanlarına, toksisite ve enfeksiyon kosullarına bağlı olarak spesifik tehlikelere karşı korunma sağlamak için kullanılırlar. Bkz. "Tip" Kısmına Sayfa Elde Edilen Özellikler.

Kullanım Sınırlamaları

- Elbiseyi kullanmadan önce tüm talımatları okuyun ve elbiseyi, korusyucu özelliğine zarar verebilecek hasarlara (delikler, hasarlı dikişler, hasarlı sabtileyicıler, çok kırılı kısımlar vs.) karşı inceleyin. Hasarlı elbiseyi yerıtıyle değıştırın.
- Kontamine olmuş elbeseler çıkarılırken, zararlı maddelerin kullanıcıya temas etmemesine dikkat edilmelidir. Elbise kontamine olmuşsa, çıkarılmadan önce gerekli dekontaminasyon prosedürleri uygulanmalıdır (dekontaminasyon duşuna gırmek gibi).
- Kontamine olan, aşınan veya hasar görmüş elbise çıkarılmalı ve uygun bir şekilde bertaraf edilmelidir.
- Çalışma ortamı yeterince doğru analiz edilmezse, kimyasal korusyucu elbise gıymek sı tresine yol açalbilir. Bu tresıın veya Ansell elbesının zarar gormesıne en aza indırmek ıçın uygun ıç giysiler giyilmelidir (pamuklu gibi).
- Ansell ürünleri diğer KKD'ler ile birlikte ve tam tıp korunma amacıyla kullanılıyorsa, kol ağızlarını eldivenlere, bilekler botlara ve başlık kıyafetlerinin altına giyilmelidir. Kontaminasyon (Metal formular stata desanja yol açabilir) Ayrıca, kendinden yapışkanlı fermuar kapağı, arka kısımdaki kağıt sıyrılıp fermuar kısıcı bantlarına yapıştırılmalıdır. Bu, fermuar yüzeyinin burusma veya katlanma meydana gelmemesine dikkat edin ve fermuar kapağının yerine sabitlendıkten sonra ısının korunma ıçın bıse bant da uygulanır. Bant yıtrıgının dağılıp bandan gensılğı 50 mm'den (herhangi bir alanda uygulanan toplam bant uzunluğu), toplam çalınlığı ise 1,95 mm'den az olmalıdır. Bu başlıkın tulumu ayrı bir başlıklı kullanıma bağlıın elastik bir yüz açıklığına ve giyinin içine giyilmesi gereken 10 cm'lik bir omuz kapağına sahıp olduğundan emin olun. Başlık tulumun bütünleşmesi tamamlanmalıdır. Hıçbır elbise tıpın kımyasallara veya zararlı maddelere karşı eksıksız korunma sağlamaz. Ansell ürünlerinin kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi ve birlikte kullanılabilecek belli bır uygulamaya uygun olup olmadığına karar vermek tamamen kullanıcının sorumluluğudur.
- Sabitleyınıs çorapları modelleri: Çoraplar, kımyasal korusyucu bıtıcıdan tayın olarak sabtlı ıçıne giyılıbılır ve şaşkan kısmı dışarıya doğru katlanarak giyilmesi gerekebilir. Bu, giyilmesi gıylımez ıçınde taşınmalıdır. Sabtlenmış çorap veya botlar, dokulen kımyasalların yıçınde ıse kullanılmamalıdır. Sabtlenmış çorap veya yurumek ıçın uygun değıldır. Sabtlenmış çorapdı mıçlıer ıçın bır topluluğa kabloısı veya uygun bır topraklamla çozumu kullanılmalıdır.
- Kaymayı yavaşlatıcı ayakkabılar kaymaya karşı sınırlı bir koruma sağlar, ancak özellikle eskıs yüzeylerde kaymayı ve yıçıp düşme rıskını tamamen ortadan kaldırmaz. Kullanılmalarını çorap veya botlar ıçınde uygun ürünlerle yüzeye karşı yeterınce mekanik direnç sağlayabılecek bir taban kısmının bulunduğundan emın olun. Bot veya ayakkabı galoşlarında ya da sabtlenmış çorap veya botlarda kullanılan bazı malzemeler, kaymayı veya düşme rıskı bulunan yüzeylerde kullanılmamalıdır.
- Daha fazla gorünırlıın ıçın genış yansıtıcı şırıt bulunan modeller: Urun, EN ISO 20471 'e uygun degıldır.
- Parmak halkalı modeller: Sadece, kullanıcının parmak halkası ıçıdevren ıçerıne yerleştırıldığı ve ıkınci eldıven olarak kullanılmamalıdır. Kullanıcının parmak halkası, kullanıcı tarafından kullanılmalıdır.
- Uyarı: Tehlikeli bolgelerde çalışırken kanca ve halka sabtleyıcılerı (varsa) açılmamalıdır. Elektrostatik yıtrıgın kuyıdet gıyen kıçı gerektığı gıbı topraklanmalıdır. Gıyen kıçı ile topraklı arasındaki direnç, 1 MΩ'dan az olmalıdır. Bu, kullanıcıyı ve kullanılan ekipmanı kapalı sistemli veya bir topraklama kablosu kullanılarak veya başka uygun aracılar sağlayarak, yeterli ölçüde korumalıdır. Kullanıcı, ayakkabılarının ve çorabının yıçınde olmalıdır. Ayakkabı galoşlarının ve botlarının yıçınde olmalıdır. Elektrostatik yıtrıgın korunuçu kıçıdır, herhangi bır patlayıcı ortamın minimum tutuşma enerjısının (0,016 mJ) dır az olmadığı 1, 2, 20, 21 ve 22 bolgelerdekı ıçın tasarlanmıştır (Bkz. EN 60079-10-1 [7] ve EN 60079-10-2 [8]). • Elektrostatik yıtrıgın korunuçu kıçıdır, ancak yanıcı kımyasallarla çalışılan ortamlarda veya olmazsa olmazın gıdıkşen bakımından zengın ortamlarda veya Bolge 0'da (Bkz. EN 60079-10-1 [7]) kullanılmamalıdır. • Anında, yıkanma veya kıçınmanın sonucunda, elbıse yeterınce yıtrıgın kuyıdet elektrostatik yıtrıgın performansını kıçıdeyıdır. • Elektrostatik yıtrıgın korunuçu kıçıdet, aşınmıştan veya hasardan dolayı kısmen veya tamamen sıranda kalıcı olarak kapatacak biçimde gıyılmelidir.
- Düşeyo bıçıçıı sistemle birlıkte kullanılmamalıdır. Bu yıçın halat geçırme kısmı bulunan modeller: Içıveren, yüksekte çalışan herkesin KKD ve düşme onleyıcı sistemlerın doğru kullanımı hakkında eğitıldıkten sonra kullanılmalıdır. Bu modellerdekı halat, ancak, yeterlı bır kişı tarafından emnıyetlı kullanım ve kullanımı sırasında hakkında kapsamlı bır eğitim verılmesı ve bu eğitımın gerektırdıkları konusunda yeterlıyse edılır. Bu donanımlarla birlıkte verılen ek gıyme ve çıkarma talımatlarını da ınceleyın.
- Kısaltılı olmayan halatlı düşüş de olsa, kullanıcıyı ve ekipmanı elbıseyi (kullanılmamış ve kontamine olmamış halde) urün dıstrıbutorunuzun ıade edın
Sıklama - Çok sıcak veya dondurucu ortamlarda kullanım sınırlı olabilir.
Bertaraf - Elbıseleri yerel yonetmelıklere gore bertaraf edın
Konu hakkında sorularınız varsa lutfen bızımle temasa geçınıznız. Dıretsı, urun tanıtılmadan ıçınde kullanılmadan ıçınde bıçıldı yıçınde sorunlu tutulmalıdır.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION FR

La déclaration de conformité européenne peut être téléchargée à www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 STANDARD anciennement appelé MICROGARD® 2000 STANDARD

Agenda: 1. Fabricant/nom de la marque de la combinaison. 2. Marque CE. Confirme l'homologation de catégorie III par le SGS Firmko Oy, Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Organisme notifié no. : 0598 3. Vêtement de protection chimique à durée de vie limitée. 4. Lire ces instructions d'utilisation avant utilisation. 5. Taille. 6. No. de lot. 7. Date de fabrication. 7. Identification du modèle. 8. Le pictogramme de taille indique les mensurations. 9. Ne pas laver. 10. Ne pas repasser. 11. Ne pas blanchir. 12. Sécher au sèche-linge **12.** Ne pas laver à sec. **13.** Ne pas réutiliser **14.** Matière inflammable. Tenir éloigné du feu.

Niveaux de protection et propriétés additionnelles: 15. « Types » au sèche-linge obtenus 16. Combinaison testée selon EN 1073-2 pour la protection contre les particules radioactives, à l'exception de la Clause 4.2, la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. **17.** Tissu EN 1149-5 traité anti-statique et offre une protection électrostatique lorsque utilisé avec un EPI correctement mis à la terre. **18.** Tissu testé selon EN 14126 comme obstacle aux agents infectieux. **19.** DIN 32781:2010 Protection contre les pesticides. Voir l'insert pesticides séparé.

Performance physique du tissu AlphaTec® 2000 Standard

	Classe EN: Blan	Classe EN: Vert
EN 530 Abrasion (évaluation physique)	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 7854 Résistance à la flexion (évaluation visuelle)	5 sur 6	5 sur 6
EN 1073-2 Résistance à la perforation	2 sur 6	2 sur 6
EN ISO 13934-1 Résistance à la traction	1 sur 6	1 sur 6
EN 863 Résistance à la perforation	1 sur 6	1 sur 6
EN 25978 Résistance au blocage	Absence de blocage	Absence de blocage
EN ISO 13935-2 Résistance aux coutures	1 sur 6	1 sur 6

*Classe EN spécifiée par EN 14325:2004. Plus le numéro de classe est élevé, meilleure est la performance.

EN ISO 6530 Résistance à la pénétration des produits chimiques – Tissu AlphaTec® 2000 Standard Fabric

	Classe d'imperméabilité EN: Blanc/Vert	Classe de pénétration EN: Blanc/Vert
Sulphuric Acid (30%)	3 sur 3	3 sur 3
Sodium Hydroxide (10%)	3 sur 3	3 sur 3
Xylène	2 sur 3	3 sur 3
Butan-1-ol	3 sur 3	3 sur 3

Performance de la combinaison entière AlphaTec® 2000 Standard

Type 5 : Test de particules	EN ISO 13982-1:2004+A1:2010 Lımn, 82/90 ± 30 % et Ls, 8/10 ± 15 %	Réussite
Type 6 : Test de pulvérisation réduite	EN 13034:2005+A1:2009	Réussite
a. Particules radioactives	EN 1073-2:2002**	Classe 2
Propriétés électrostatiques	EN 1149-5:2018	Réussite t_{50} < 4 s

**Conformément à la norme EN 1073-2, pour la protection contre les particules radioactives, l'exception de la Clause 4.2 : la résistance à la perforation est conforme à la Classe 1 au lieu de l'exigence de Classe 2. Le niveau de résistance à la perforation indique un produit sujet au avertissement d'inflammabilité. Remarque : n'offre pas de protection contre le rayonnement thermique.

Résultats du tissu AlphaTec® 2000 Standard selon EN 14126:2003

Méthode de test	Résultat	Méthode de test	Classification EN
ISO 16603	Réussite (20 kPa)	ISO 16604	Classe 6 sur 6
EN 22610	Classe 6 sur 6	ISO/DIS 22611	Classe 3 sur 3
ISO 22612	Classe 3 sur 3		

Domaines d'utilisation typiques

Les vêtements AlphaTec® sont concus pour protéger les travailleurs des substances dangereuses. Ils sont conçus pour offrir des niveaux de protection spécifiques. Ils sont généralement utilisés pour la protection contre des risques spécifiques qui dépendent de la toxicité, de l'infectiosité ou de l'irritation. Consultez les niveaux de protection de « type » attestés et les propriétés supplémentaires.

Limites d'utilisation

- Avant l'utilisation, lisez toutes les instructions et examinez la combinaison pour rechercher les éventuels dommages (par exemple, des coutures ouvertes, des trous, coupures et fermetures endommagées, zones très usées, etc.). Remplacez les combinaisons endommagées.
- Vous devez prendre des précautions pour l'élimination des vêtements contaminés, car ils pourraient contenir des substances chimiques dangereuses. Si des substances dangereuses, les vêtements sont contaminés, vous devez suivre des procédures de décontamination (par exemple, douche de décontamination) avant l'enlèvement des vêtements. Si la combinaison, ou une de ses parties, est contaminée, coupure ou de détérioration, la combinaison doit être retirée et remplacée.
- Le port de vêtements de protection chimique créer un stress thermique si une efficace approprié n'est pas mise en place à l'environnement de travail. Il faut porter des vêtements adaptés sous la combinaison afin de minimiser le stress thermique ou les inconforts physiques.
- Les produits AlphaTec® Utilisés en environnements inflammables ou en présence d'un agent pyrophorique doivent être utilisés en tant que « vêtement de feu » et ne doivent pas être exposés à une flamme ou à une source d'allumage.

Bruksbegrensninger

- Ta er bruk av dette plagget i ville bruksforsøk, undersøke klærne for eventuelle skader som ikke er synlige for det blotte øye (f.eks. hull, ødelagte sømmer og fester, svakt slitte deler, osv.). Skift ut de skadede klærne.
- Vær forsiktig ved fjerning av forurensede plagg for å unngå å forurense brukeren med farlige stoffer. Hvis plagget er forurenset, må dekontamineringsprosedyrer følges (dvs. dekontamineringsdusj) før plagget tas av.
- Forurenset, slitt eller ødelagt plagg bør kasseres og erstattes.
- Bruk av kjemisk beskyttelsesplagg kan forårsake heteslag hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til ergonomi og klimatforhold. Egnet underlag bør vurderes for å minimere heteslag eller skade på Ansell-plagget.
- Vid kontroll av kemikalieskydd som ska vara av typ 3 eller 4 ska det ej finnas ett fullt "typegodkännande", er det viktig å tejpa manschetter till handskar, ärmar till stövlar, hetter till gummistövlar osv. Om plagget har korsmarkering, ska det bara tillåtas tillsammans med ytterplagg som har godkänts av Ansell-plagget.
- Vid kontroll av kemikalieskydd som ska vara av typ 3 eller 4 ska det ej finnas ett fullt "typegodkännande", er det viktig å tejpa manschetter till handskar, ärmar till stövlar, hetter till gummistövlar osv. Om plagget har korsmarkering, ska det bara tillåtas tillsammans med ytterplagg som har godkänts av Ansell-plagget.
- Vår Ansell-produkt som ska användas som kemikalieskydd ska inte ha ett fullt "typegodkännande", er det viktig å tejpa manschetter till handskar, ärmar till stövlar, hetter till gummistövlar osv. Om plagget har korsmarkering, ska det bara tillåtas tillsammans med ytterplagg som har godkänts av Ansell-plagget.

Användningsbegränsningar

- Innan du använder plagget, läs alla instruktioner och inspektera plagget för skador som kan påverka dess skyddande funktion (t.ex. hål, skadade sömmar och fästen, smutsiga eller slitna ytor, osv.). Ersätt plagget som är skadat.
- Bruk av kjemisk beskyttelsesplagg kan forårsake heteslag hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til ergonomi og klimatforhold. Egnet underlag bør vurderes for å minimere heteslag eller skade på Ansell-plagget.
- Vid kontroll av kemikalieskydd som ska vara av typ 3 eller 4 ska det ej finnas ett fullt "typegodkännande", er det viktig å tejpa manschetter till handskar, ärmar till stövlar, hetter till gummistövlar osv. Om plagget har korsmarkering, ska det bara tillåtas tillsammans med ytterplagg som har godkänts av Ansell-plagget.
- Vår Ansell-produkt som ska användas som kemikalieskydd ska inte ha ett fullt "typegodkännande", er det viktig å tejpa manschetter till handskar, ärmar till stövlar, hetter till gummistövlar osv. Om plagget har korsmarkering, ska det bara tillåtas tillsammans med ytterplagg som har godkänts av Ansell-plagget.

Bruksbegrensninger

- Ta er bruk av dette plagget i ville bruksforsøk, undersøke klærne for eventuelle skader som ikke er synlige for det blotte øye (f.eks. hull, ødelagte sømmer og fester, svakt slitte deler, osv.). Skift ut de skadede klærne.
- Vær forsiktig ved fjerning av forurensede plagg for å unngå å forurense brukeren med farlige stoffer. Hvis plagget er forurenset, må dekontamineringsprosedyrer følges (dvs. dekontamineringsdusj) før plagget tas av.
- Forurenset, slitt eller ødelagt plagg bør kasseres og erstattes.
- Bruk av kjemisk beskyttelsesplagg kan forårsake heteslag hvis det ikke tas tilstrekkelig hensyn til ergonomi og klimatforhold. Egnet underlag bør vurderes for å minimere heteslag eller skade på Ansell-plagget.
- Vid kontroll av kemikalieskydd som ska vara av typ 3 eller 4 ska det ej finnas ett fullt "typegodkännande", er det viktig å tejpa manschetter till handskar, ärmar till stövlar, hetter till gummistövlar osv. Om plagget har korsmarkering, ska det bara tillåtas tillsammans med ytterplagg som har godkänts av Ansell-plagget.
- Vår Ansell-produkt som ska användas som kemikalieskydd ska inte ha ett fullt "typegodkännande", er det viktig å tejpa manschetter till handskar, ärmar till stövlar, hetter till gummistövlar osv. Om plagget har korsmarkering, ska det bara tillåtas tillsammans med ytterplagg som har godkänts av Ansell-plagget.

Begrænsninger for anvendelsen

- Inden du anvender dette plagg i virkelige forsøgsmiljøer gennemgå og tøjet inspiceres for eventuelle skader, der kan påvirke tøjets beskyttelsesfunktion (f.eks. huller, beskadigede sømme og fastgørelser, slidte dele, osv.). Udskift beskadiget tøj.
- Vær forsigtig, når forurenet tøj tages af, for ikke at forurene brugeren med farlige stoffer. Hvis tøjet er forurenet, skal ansvarsfulde dekontamineringsprocedure (dvs. dekontamineringsbrusebad) for tøjet tages af.
- Efter forurenet, slidt eller beskadiget tøj skal tøjet tages af og bortskaffes korrekt.
- Anvendelse af kemisk beskyttelsestøj kan medføre varmebelastning, hvis der ikke tages tilstrækkelig hensyn til ergonomi og klimatforhold. Egnet underlag skal overvejes for at minimere varmebelastning eller skade på dit Ansell-tøj.
- Når Ansell-produkter anvendes sammen med andre personlige værnemidler og/eller tøj af "Type" beskyttelsesdragter, er det vigtigt at tape ærmerne til handsker, ærmer til stivler og hætter til ikke-gummerede stivler osv. Hvis der er tale om "Type" beskyttelsesdragter, er det kun tilladt i kombination med andre godkendte Ansell-produkter.
- Mikrålin vaate e suiga täydellisesti kemikaalitesti ka vaarallisilla aineilla. Ansell-tuotteiden sopivuus kemikaalitesteihin ja niiden kestävyys kullakin testiaineella ilmoitetaan kemikaalitesti-taulukossa. Ota yhteys Ansel-edustajaan, jos haluat lisätietoja.
- Ärmelsömmen ska vara täta och ska ha en tillräcklig rörelsefrihet för att undvika att det blir ansträngt vid rörelser. Om det finns ett "typgodkännande" som ska vara av typ 3 eller 4 ska det ej finnas ett fullt

Obleky AlphaTec® jsou navrženy tak, aby chránily pracovníky před nebezpečnými látkami nebo otlivými produkty a postupy a před kontaminací z lehkého pocákání nebo postřikání nebezpečnými kapalinami. Obvykle se jedná o ochranu pracovních oděvů nebo pracovních rukávců, která jsou závislá na tomto kritériu. Jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou by měl výrobce ochranného oděvu vzít v úvahu, je tzv. „typ" ochrany a další dosažené vlastnosti.

Limity použití

- Před použitím zkontrolujte všechny pokyny a obsah ohledně jakéhokoli poškození, které by mohlo ovlivnit jeho ochrannou funkci (např. díry, poškozené švy a prvky připevnění, silné znečištění místa). Vyměňte veškeré poškozené části oděvu.
- Při velkém kontaminovaných části oblečení a ráfuek by mohlo dojít ke uvolnění vdechnitelné nebezpečné látky. Pokud je oblečení kontaminovaného nebezpečnou látkou, je třeba před jejich svléknutím provést dekontaminační postupy (tj. dekontaminační sprchu).
- V případě kontaminace, opotřebení nebo poškození je třeba oblek řádně odstranit a zlikvidovat.
- Používání chemického ochranného oděvu může způsobit tepelný stres, pokud se vhodným způsobem nezohlední pracovní rozvrhy, dobe a vybavení. Je-li to nutné, je nutno spodní prádlo pro minimalizaci tepelného stresu nebo poškození vašeho oblečení Ansell. Tam, kde jsou vyrobky Ansell dodávány jako součástí „sady", je nutné, aby byly „typ" dle ochrany, je nutné pečlivo přilepit manžety k rukavicím, nohavice k botám a kapuci k obličejovému zařízení. Ikonový pro třídy ochrany a výkonnostní úrovně elektronicky připojený pro typy by také měl být použité odpovídajícího papíru a pevným přídržném, přičemž je třeba dbát na to, aby se ztrátám ochranných vlastností nebo zabránilo. Po zajištění překryvu zipu by měla být použita další páska, aby byla zajištěna plná ochrana. Pokud páska není dostupná, je nutné zachovat šířku dvou centimetrů a to celé pásky aplikované na jakoukoli jednu plochu) a celkovou tloušťku do 1,95 mm. Při použití této kombinace by bezpečnostní pásky neměly být ve kontaktu pokožky. Je-li pásek. Je kapuce má elastický otvor na obličej a zakrytí ramen o délce 10 cm, které bývste měli mít po celém obvodu. Kapuce by měla být ve kombinace pevně přilepena.
- Žádný oblek nepokytuje úplnou ochranu proti všem chemickým nebo nebezpečným látkám. Stanovení vhodnosti a odolnosti oblečení Ansell pro danou aplikaci, jíž je samostatné nebo v kombinaci s dalšími OOP, je v konečné odpovědnosti uživatele.
- Nepoužívejte oblečení v prostředích, ve kterých by mohlo dojít k výbuchu prachu v chemických ochranných botách (prováděj se samostatnéjší, přičemž přečtěte je umístěn přes horní část obuvi bo. Přibližně v kontaktu s vodivými materiály. Nepoužívejte pro chránit nebo stáhl v rozpětí chemických látkách nebo ložisek kapalin. U modelů s přilepenými pomocnými je nutné použít zemnicí pásky. Ujistěte se, že jsou připevněny.
- Protismykový obuv nabízí částečnou odolnost proti uklouznutí, ale neeliminuje riziko skluzovitá a ztrátu pevné zvela, zejména na mokrých podlahách. Ujistěte se, že pracovní nebo boty poskytují dostatečnou mechanickou odolnost pro povrch, po kterém budete kráčet, a že podrážka není poškozená. Nejlepší protiskluzové vlastnosti se vztahují k holinkách, nalvichen nebo připevněných podkolních bot nejsou vhodné pro použití v prostředích, kde hrozí nebezpečí pádu z výšky.
- Modely se stříbrnou retroreflexní páskou pro lepší viditelnost; výrobek není v souladu s normou EN ISO 20471.
- Modely s protisvalmi smyčkami; měly by být používány pouze se systémem dvojitých rukávic, kde jsou smyčky umístěny na vnitřní rukavici a dvojitá rukavice je nosí přes ruku obleku.
- Varování — při provozu v nebezpečných zónách nesmí být otevřeny suché zipy, jsou-li přítomny.
- Neoblékat a elektrostatický disipativní oblek musí být řádně uzemněn. Odpor mezi pokožkou nositele a zemi musí být nižší než 10⁸ Ω, např. použitím vhodné obuvi / podlahového systému, jehož odpor splňuje stanovené limity pro konkrétní aplikaci.
- Elektrostatický disipativní ochranný oblek se nesmí otevřeně nebo svlékat v horlavých nebo výbušných prostředích nebo v přítomnosti výbušných směsí plynu, páry nebo mlhy. Elektrostatický disipativní ochranný oblek je určen k nošení v zónách 1, 2, 20, 21 a 22 podle ATEX/IECEx 60079-10-1 (ATEX) a IECEx 60079-10-1 (IECEx) a nesmí být používán v prostředí s vnitřní nebo vnější zónou 0 podle ATEX/IECEx. Elektrostatický disipativní ochranný oblek musí být uzemněn, aby byl zajištěn jeho ochranný účinek (viz EN 60079-32). Elektrostatická disipativní ochranná obuv musí splňovat odpor v rozmezí 0,1 MΩ – 100 MΩ (viz EN 61340-4-3). Elektrostatická disipativní ochranné oblečení musí být nošen tak, aby při normálním používání (včetně ohýbání a pohybu) bylo zajištěno kontinuální elektrické uzemnění materiálu.
- Modely, které zahrnují průchod pro system ochrany proti pádu; zaměstnavatel je odpovědný za to, aby každá osoba používající ve výšce byla plně informována o tom, jak používat OOP a systému ochrany proti pádu. Doporučuje se, aby před použitím bylo provedeno kompletní vyšetření a zkouška systému ochranných prvků a jejich kvalifikovanou osobou se záznamem podrobných informací o školení. Viz dodatečné pokyny pro obsluhu a údržbu těchto oblečení a systémů.
- Nepravděpodobném případě defektů oblek nepoužívejte. Vratte vadný oblek výrobci distributorovi (nepoužívejte a nekontaminovaný)

Skladování – Neskladujte za nadměrného tepla nebo na přímém slunečním světle.

Likvidace – Likvidujte oblečení v souladu s místními předpisy.

Máte-li dotazy, kontaktujte svého místního zástupce Ansell. Pokud nemůžete odmítá veškeré záruky, které nejsou výslovně uvedeny v balení výrobku, a neodpovídá za nesprávné použití výrobků společnosti Ansell.

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA LV

Es atbilstības deklarācija ar lejupielādēt vietnē www.ansell.com/regulatory

AlphaTec® 2000 Standard ir kārtējais modelis ar bīstamu MICROGARD® 2000 Standard

Birka Marking/Marks: 1. Darba rokas ķīmiskajiem šķidrumiem, gāzēm un aerosoliem, atbilst SGS Finko SE kategorijas apstiprinājumam, un ES Regulai 2016/425. Tipa pārbaudi veica SGS Finko Oy, Takomonte 8, FI-00380 Helsinki, Finland. Paziņotais numurs: 0598. 3. Ķīmiskās aizsardzības apģērbs ar ierobežotu lietošanas laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Jādzēst no tālākas uzglabāšanas vietas. 6. Kalibrēšanas datums. 7. Ķīmiju pārtrūkuma nodrošināšanas laiks. 8. Pirms pārtrūkuma nodrošināšanas laiks. 9. Ķīmiskās aizsardzības apģērbs ar ierobežotu lietošanas laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Jādzēst no tālākas uzglabāšanas vietas. 6. Kalibrēšanas datums. 7. Ķīmiju pārtrūkuma nodrošināšanas laiks. 8. Pirms pārtrūkuma nodrošināšanas laiks. 9. Ķīmiskās aizsardzības apģērbs ar ierobežotu lietošanas laiku. 4. Pirms lietošanas izlasiet šos norādījumus. 5. Jādzēst no tālākas uzglabāšanas vietas. 6. Kalibrēšanas datums. 7. Ķīmiju pārtrūkuma nodrošināšanas laiks. 8. Pirms pārtrūkuma nodrošināšanas laiks.

Tipiskas lietošanas jomas

AlphaTec® 2000 Darba tīrīšanai izvēlēti darbiniekiem aizsardzībai no bīstamām vielām vai arī jutīgu produktu un procesu aizsardzībai no piesārņojuma. Tie parasti tiek lietot aizsardzībai pret vieglām ķīmiskām vielām, piemēram, šķidrumiem, ķīmiskām aptaišām. Skatiet norādes par tipu aizsardzības līmeņiem un nodrošinātajām papildu īpašībām.

AlphaTec® 2000 Standard ietver EN 14126:2003 Endeimnī

Pirms lietošanas pārskatiet visus norādījumus un pārbaudiet, vai darba tērpam nav bojājumu, kas ietekmētu tā darbību (piemēram, caurumi, plīsumi, nolietojuma pazīmes uv stiprinājumi, stipri netīras dalās). Nomainiet bojātos tērpus.

Novelciet piesārņoto darba tērpu, rīkojieties uzmanīgi, lai ierīces nesaskaras ar bīstamām vielām. Ja tērps ir piesārņots, pirms to novelkat vai pārģērbjaties ir jāveic dekontaminācijas procedūra (tā, dekontaminācijas dušas).

Ja darba tērps ir piesārņots, nodīlis vai bojāts, tas ir atbilstoši jānovērš un jāiznīcina.

Ja nav nepieciešams, ir nulle pārbaude vai ārējais vizuālais bojājumi, ir ieteicams veikt vai izrādīt kartuma stresu. Lai samazinātu karstuma stresa vai Ansell darba tērpa bojājumu risku, ieteicams ņemt vērā šādus ieteikumus:

Ja Ansell produkti tiek lietoti kopā ar citiem individuālajiem aizsardzībām, kā arī visu tipu aizsardzības, pārliecinieties, ka tie ir savietojami un ka tie neietekmē cits citu. Ja ir jāizmanto dažādas pāri zābakiem un kapuci pie respirātora. (Metāla rāvējslēdzēji var izraisīt statisko uzlādi jāizmanto citi rāvējslēdzēji ar plastmasas zobiem). Ja ir jāizmanto kapuci ar pagriezienu virspusē ādoku tā, lai nevedotos krokas vai ieloces, pēc rīkojieties ādoku nosiņņošanas, pārliecieties, ka ādoku nosiņņošanas ādoku nepieskaras sejai. Ādoku nosiņņošanas ādoku, ādoku ādoku ādoku, ādoku ādoku ādoku